

Erledigt

BCM943602CS Karte vom Ali, nach Ruhezustand miserable WLAN Performance und Probleme mit Apple Watch

Beitrag von „Vaping_Avenger“ vom 6. Juli 2018, 18:08

Hallo zusammen,

heute ist meine WLAN/BT Karte angekommen um den Hacki dem letzten Schliff zu geben...

<https://www.aliexpress.com/sna...710&productId=32788764375>

Ich habe sie eingebaut und funktionierte ohne Probleme OOB. Test WLAN Performance vom NAS gezogen. 5Ghz Knapp 30 MB / sek. ist okay. Internet auch ausgereizt. Kann man lassen.

entsperren mit Apple Watch klappt auch. Ebenso Airdrop etc.

Soweit so gut. Bis ich in einmal in den Ruhezustand gehe. Danach klappt Apple Watch nicht mehr, WLAN Performance liegt bei 1 Mbit / sek statt 300 Mbit...

Nach Neustart wieder alles wie vorher, total okay.

Jemand eine Idee?

/edit

Da ich nicht weiß wie man einen eröffneten Thread wieder löscht...

Hab selbst gefunden das es das schonmal gab. Allerdings erst bei der zweiten suche. Für alle

die jetzt auf meinen Thread hier stoßen:

[Airport BCM943602CS nach Sleep total langsam](#)

Da stehts.

Unter Energie sparen, "Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden" den Haken rausnehmen.
Und es funktioniert alles wie es soll.