

Erledigt

Seit 10.13.6 Probleme mit Standby / Bildschirmhelligkeit auf Terra 1460

Beitrag von „Bastian“ vom 10. Juli 2018, 13:33

Hallo zusammen,

habe heute auch das 10.13.6 installiert und habe seitdem auf meinem Terra 1460 2 Probleme:

1. Bildschirmhelligkeit

Nach dem Start bzw. ab dem Moment ab dem MacOS die Grafik übernimmt, flackert zunächst kurz der Bildschirm (das ist ja normal) und dann geht die Displayhelligkeit auf 0%

Ich kann auch mit den Tasten auf der Tastatur nichts verändern.

Wenn ich das Laptop dann für eine Sekunde zuklappe und gleich wieder aufklappe habe ich die normale Helligkeit und die Helligkeits-Steuerung über die Tastatur funktioniert wieder problemlos.

2. Standby

Der Laptop geht beim Zuklappen normal in den Standby und nach etwa 30-60 Minuten geht er wieder an und friert ein mit einer CPU Load von 100% (zumindest wird das Gehäuse verdammt heiß)

Wenn ich innerhalb von 30-60 Minuten ihn wieder aufklappe, kommt er normal aus dem Standby zurück.

Die Syslog zeigt an, dass er wegen RTC aufgewacht ist und dann enden die Log-Einträge bis zum Reboot.

Ich glaube, dass die Probleme irgendwie miteinander zusammenhängen.

Im Anhang mein EFI Ordner.

NVRAM habe ich bereits zurückgesetzt, ohne Änderung.

Kann irgendwas evtl. in der DSDT nicht stimmen?

Über eine Hilfe würde ich mich freuen, danke 🙌

Viele Grüße,
Bastian