

Erledigt

## [Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 10. Juli 2018, 23:10

Du bekommst einen Hinweis beim einstecken? Du meinst sicherlich wenn du das Windows gestartet hast?

In der Anleitung sind ja folgende Vermerke (Fussnoten):

Zitat

\*2 When the M.2\_1 socket is operating in SATA mode, SATA port 1 will be disabled.

\*3 When the M.2\_2 socket is operating in PCIEX4 mode, SATA port 5. 6 will be disabled.

Wenn ich den M.2\_1 Socket im PCIEX4 Mode nutze passiert gar nichts und ich kann alle SATA Port's weiter nutzen?

Beim M.2\_2 würde ich durch den PCIEX4 Mode SATA Port 5 und 6 "verlieren".

Versteh ich das richtig?

Grafikkarte:

Also meine Grafikkarte soll schon in den 16x Slot und auch so laufen ... Nur eine einzelne. Die anderen Slots bleiben leer.

Die Einschränkung für die PCIE-Slots würde mich also nicht sonderlich schwer berühren.