Asus N580VD High Sierra Installation - Sound Problem

Beitrag von "anonymous_writer" vom 11. Juli 2018, 13:22

Hallo @angelkiller,

Leider ist deine Soundkarte "Conexant CX8150" noch nicht in der AppleALC WIKI enthalten. Was nicht heißt die wird nicht unterstützt.

Es ist für mich daher nur unmöglich herauszufinden welcher Audio Layout ID für die Karte der richtige ist.

Ersten welche ich gefunden hatte passend zur Device ID hat aber nicht Funktioniert > Device ID 4

Zweite ist die von der Soundkarte "Conexant CX8050" und funktionierte auch nicht. > Device ID 3

Wenn keiner hier im Forum eine weitere Idee hat kannst du nur weitere ID's Testen. Eventuell hast bei einem Glück.



Die Nummer kannst ganz leicht im Kext mit XCode ändern. Einfach den neuen Wert blau markiert durch eine neuen ersetzen. 03000000 wird zu 01000000 für den Layout ID 1.

Darauf achten das die Nummer in Hex eingetragen werden muss. Layout ID 10 ist daher 0a000000.



Eine alternative zum Testen wobei ich denn nicht gerne empfehle ist der <u>VoodooHDA</u>. Ich persönlich mag denn gar nicht da dieser sehr stark in das System eingreift. Aber eben besser als gar nichts.