

Erledigt

GTX 660 (Kepler) unter High Sierra

Beitrag von „umax1980“ vom 12. Juli 2018, 19:14

Diese Probleme haben wir alle mit unseren 660ern unter HighSierra.

War unter ElCap und Sierra kein Problem, also kann man hier einen Hardware-Defekt ausschließen.

Es gibt eine GK 104 und eine GK 106 als GTX 660. Siehe Wikipedia.