

Erledigt

Startprobleme GTX 1060 nach webdriver Installation

Beitrag von „calatravo“ vom 13. Juli 2018, 10:57

Guten Morgen,

Ich habe den neuesten webdriver (für 10.13.6) und den cuda Driver für meine 1060 installiert. Jetzt kommt beim starten die folgende Fehlermeldung, im Anhang.

Danach Startet high Sierra normal. Die GPU wird auch erkannt.

Muss ich irgendwas in der config.plist ändern da ja zuvor die IGPU genutzt wurde?

LG calatravo