

Erledigt

IGPU und Thunderbolt funktionieren nicht gemeinsam (High Sierra, Asus z370, ThunderboltEX3, Radeon Vega Frontier ac)

Beitrag von „debiantippse“ vom 14. Juli 2018, 16:37

[Zitat von DSM2](#)

[@BlackSheep](#) : Hast wohl noch nicht in den Kext Folder geschaut oder ?) 😄

Doch doch 😄 musste ja irgendwie auf 25 MB kommen... Dabei hab ich Unnötige kexte rausgeworfen wo ich sicher wusste das er diese nicht braucht, allerdings war ich mir bei den VodooTSC kexten unsicher und auch beim NullCPUPowermanagement. Ich hab halt einen Kaby Lake... Wie es mit Coffee Lake aussieht, kein Plan.. xD