

Erledigt

High Sierra 10.13.6 veröffentlicht.

Beitrag von „Maddeen“ vom 14. Juli 2018, 22:41

Update an sich lief problemlos durch, aber dann kam er doch wieder - DER EINZELFALL 😞

Alle USB3 Geräte (in meinem Fall nur Stick + ext. Festplatte) werden nicht mehr erkannt. An USB3 Ports passiert gar nichts (egal ob die vom IntelChipsatz oder die vom ASMedia) und an den USB2 wird das Gerät lt. Festplattendienstprogramm zwar erkannt (es erscheint) - kann aber nicht aktiviert werden.

Den K2P von AL hab ich schon hinterlegt, NVRAM gecleared - keine Chance 😞

Mag mir einer helfen?

IOREG, config.plist hab ich schon mal angehängen - Inhalt der Ordner Kext und Drivers64UEFI siehe Screen.

Wenn mehr benötigt wird, bitte kurze Info.

Im Voraus schon mal vielen Dank.