

Erledigt

USB 3.0 läuft nur mit USB 2.0 Geschwindigkeit (Clover N00b)

Beitrag von „locojens“ vom 17. Juli 2018, 09:34

Moin Moin aus Alsterdorf!

Seit ich vor kurzem wegen meinem Hardwaretausch von Ozmosis auf Clover gezwungen wurde habe ich ein Problem. Bei meiner Kiste laufen alle USB 3.0 Ports nurnoch mit USB 2.0 Geschwindigkeit, der einzige Port der volle Speed bringt ist der USB 3.1 am Panel hinten da gehen beide Ports A und C mit voller Geschwindigkeit.

Kann mir einer von euch der sich mit Clover auskennt bitte bei meinem Problem behilflich sein? Ich habe mich zwar soweit eingearbeitet das sogar die Mojave Beta läuft diese aber auch nur ohne Sound trotz Lilubetaall und alcbeta ...

Danke schonmal für eure Hilfe Jens !!

