

Erledigt

Kein Boot mit RX460

Beitrag von „ductator“ vom 17. Juli 2018, 14:02

XFx RX460/560 haben ein angepasstes BIOS, was nicht Mac kompatibel ist.

Man kann da über Clover ein anders laden (hat bei mir nicht funktioniert) oder man flasht da ein anderes BIOS drauf.

Es ist aber eigentlich Recht bekannt, dass XFX Karten Probleme in Hackintoshs machen.