

Erledigt

Kein Boot mit RX460

Beitrag von „koenigstiger“ vom 18. Juli 2018, 04:10

Hallo meine 450 von Powercolor benötigt clover 45xx einen Eintrag Optionen Grafik das markieren der beiden ATI Marker. Läuft dann ohne Probleme

```
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 110.5px; text-indent: -110.6px; font: 11.0px 'Helvetica Neue'}  
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 204.1px; text-indent: -184.1px; font: 11.0px 'Helvetica Neue'}  
span.Apple-tab-span {white-space:pre}
```

Chipset Model: AMD Radeon Pro 555

Type: GPU

Bus: PCIe

PCIe Lane Width: x8

VRAM (Total): 4 GB

Vendor: AMD (0x1002)

Device ID: 0x67ef

Revision ID: 0x00cf

EFI Driver Version: 01.00.3180

Metal: Supported

Displays:

VA32AQ:

Resolution: 2048 x 1152 @ 60 Hz

Framebuffer Depth: 24-Bit Color (ARGB8888)

Display Serial Number: G8LMAS003652

Main Display: Yes

Mirror: Off

Online: Yes

Rotation: Supported

Automatically Adjust Brightness: No