

Erledigt

R9 390 im Betrieb mit macOS 10.13.4 nicht möglich?

Beitrag von „Xandrocks“ vom 20. Juli 2018, 13:19

[@Leo Duke](#) AMD8000Controller, AMDRadeonX4000 und AMDRadeon4000HWSERVICE.

Ja 😊 Hoffentlich kommt da noch ein update per WEG heraus, dass ich mindestens 2 Monitore nutzen kann.

Vg