

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „e60“ vom 21. Juli 2018, 09:35

Tach zusammen,

da ich in den letzten Tagen viel um die Ohren hatte, melde ich mich jetzt erst wieder zurück. Habe die Zeit u.A. für den Aufbau eines Fusion Drive und den Einbau einer Broadcom BCM943602CS Karte genutzt. 😊

Fusion Drive läuft 1a, bei der Karte habe ich allerdings noch Probleme mit "instante wake". Scheinbar ist bei den USB Ports doch noch was nachzukonfigurieren. 😞

[@Bernythebutcher](#)

Das Phänomen ist mir bisher nicht unter gekommen

[@Flotho](#)

Kannst du mal bitte GENAU beschreiben was du an welcher Stelle gemacht hast und welche Texte du wo verwendest? Ich habe keine Ahnung von der GTX1060 unter macOS, vielleicht können wir den Fehler allerdings eingrenzen.