

Erledigt

Grafikkarte GTX 1070 wird nicht erkannt :(

Beitrag von „BigNderG“ vom 22. Juli 2018, 12:05

Was genau meinst du mit nicht alles gleichzeitig machen?

Also welche Schritte soll ich nicht gleichzeitig machen?

Soo war jetzt bei Clover drinnen, und mir wird angezeigt das keine config.plist vorhanden ist.

Was soll ich deiner Meinung nach jetzt machen?

Wie kann ich denn die [SIP](#) auf 0,3 stellen?:)

Und sobald ich auf System Parameters gehe, wird mir oben alles unausgefüllt angezeigt, soll ich dort oben trotzdem Nvidia Web aktivieren?

Bzw bin ich denn dann schon in den EFI Einstellungen drin, weil selbst wenn ich die EFI nicht Mounete, werden diese Felder angezeigt.

Irgendwie kann man in diesem Forum immer nur Antworten wenn jemand anderes geschrieben hat, hätte dir das alles schon vorher geschrieben^^:D

Tut mir leid wenn ich zu viele Fragen stelle, aber bin relativ neu was solche Sachen angeht 😊

EDIT: Nebenbei, ich bin an meinem Macbook, also bin nicht von Windows auf Mac OS gewechselt, falls da irgendwelche Sachen zusammenhängen 😊