

Erledigt

Geerbtes System nach Update 10.12.6 aufräumen, bes. Kexts in /L/E und /S/L/E

Beitrag von „robbe“ vom 22. Juli 2018, 20:05

Sound geht über DisplayPort und wird korrekt in den Systemeinstellungen angezeigt.

Systembericht zur Grafik sieht gut aus:

NVIDIA GeForce GTX 950:

Chipsatz-Modell: NVIDIA GeForce GTX 950

Typ: GPU

Bus: PCIe

Steckplatz: Slot-1

PCIe-Lane-Breite: x16

VRAM (gesamt): 2047 MB

Hersteller: NVIDIA (0x10de)

Geräte-ID: 0x1402

Versions-ID: 0x00a1

ROM-Version: VBIOS 84.06.3d.00.50

Metal: Unterstützt

Stabil ist das System aber nicht. Ruhezustand ist schwierig, und bei jedem zweiten oder drittem Bootvorgang geht irgendwas nicht, was immer mit vesa-Treibern starten und Neuinstallation der Grafiktreiber behoben werden kann (schräg, ich weiß). Deine Hinweise auf OS-Version und Prozessorfamilie scheinen da in die richtige Richtung zu gehen.

Schönen Abend!