

Erledigt

Black Screen mit Intel HD530

Beitrag von „snookerap“ vom 22. Juli 2018, 22:28

So, kurzes Update...

Hiermit läuft es, siehe Screenshot.

Melde mich morgen zu Stabilitäten etc... hierzu.

Danke schon mal...

EDIT: kurzes Update.. Leider dauert der Boot jetzt irgendwie länger. Er hängt an einer Stelle. Dies schaue ich mir morgen an mit "-v"...

Melde mich hierzu....

Update 23.07.

Im Screenshot hab ich mal die Stelle fotografiert wo er jetzt länger hängt.

"IGPU Graphics driver failed to load: could not register with Framebuffer driver!"

Was könnte das sein?

Update 23.07.18

Hab jetzt das Booten ohne Verzögerung hinbekommen, er gibt auch keinen Framebuffer-Fehler mehr aus.

Die Lösung war folgender ig-platform-id: 0x19020001

Danke bis hier hin, jetzt muss ich nur noch die Hardwarebeschleunigung testen.