

Erledigt

High Sierra 10.13.6 veröffentlicht.

Beitrag von „pannemann“ vom 23. Juli 2018, 22:19

Hallo zusammen,

ich habe jetzt schon zum X-ten Mal versucht das Upgrade auf 10.13.6 auf meinem kleinen Hackintosh durchzuführen. Er lädt das Update, bootet nach einer Weile neu und ... das wars dann. Kann man natürlich nicht allzu häufig machen, dauert bei einem 10 MBit DSL Anschluss rund 1,5 Stunden bis zum nächsten Versuch!

Was läuft hier wohl schief? Finde auch keine brauchbaren Fehlermeldungen (suche mit Sicherheit auch an der falschen Stelle). Könnt ihr mir nen Tip geben?

Bisher gab es keine nennenswerten Probleme mit Upgrades ...

Gruß

Michael