

Erledigt

Probleme mit Dell Latitude E7270

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. Juli 2018, 14:08

Du musst den Kext "AppleBacklightInjector.kext" neu nach /Library/Extensions kopieren mit Kextutil oder ähnlichem Tool. Dann sollte das wieder laufen.