

Erledigt

Ryzen 2700X | ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4

Beitrag von „ElZampano“ vom 27. Juli 2018, 15:01



Also ich habe noch ein Sierra auf dem Rechner das funktioniert - also Clover Configurator etc kann ich nutzen.

Habe nun `nv_disabled=1` aktiviert. Sieht wie auf dem Bild zu sehen nun anders aus - jedoch sieht kommt nur die Meldung vom Bild.

Steht dann da für 5 Sekunden, verschwindet, kommt wieder usw.