

Erledigt

Netbook Dell Mini 10v / 10.6.8 Absturz

Beitrag von „crusader2004“ vom 30. Dezember 2012, 17:01

Das hat geholfen:

Das einzige wirkliche Problem, was sich nach der Installation ergeben hat war, dass OSX nicht korrekt aus dem Standby aufgewacht ist. Doch dieses war nach einer kurzen Google Suche ebenfalls behoben. Dabei musste ich den Hibernation Modus umstellen (Im Terminal eingeben: `sudo pmset hibernatemode 3`), sowie im Bios den *Legacy USB support* deaktivieren. Schon lief das auch mit dem Standby

Nun geht der Schlafmodus Problemlos!

Wie kann ich bluetooth testen?

Und wo ist das verdammte @ zeichen?

