

Erledigt

Quicksync funktioniert nicht mit WhateverGreen und DSDT

Beitrag von „al6042“ vom 31. Juli 2018, 16:01

Ah, vielen Dank für den Hinweis... dann schaue ich nochmal drauf.

EDIT:

Bei mir kommt da genau nix raus...

Code

1. al6042-MBP13:~ al6042\$ diff /Volumes/SSD256/Unterstützung/Iron-Phil/EFI-org/CLOVER/ACPI/origin/ /Volumes/SSD256/Unterstützung/Iron-Phil/EFI/CLOVER/ACPI/patched/ |grep SystemMemory
2. al6042-MBP13:~ al6042\$ diff /Volumes/SSD256/Unterstützung/Iron-Phil/EFI-org/CLOVER/ACPI/origin/ /Volumes/SSD256/Unterstützung/Iron-Phil/EFI/CLOVER/ACPI/patched/ |grep SystemMemory
3. al6042-MBP13:~ al6042\$

EDIT 2:

Habe die Dateien als .dsl-Varianten direkt verglichen und einen Unterschied in den OperationRegions gefunden.

Anbei die überarbeitete DSDT zum Testen...