

Erledigt

Grafikkarte wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 1. August 2018, 21:21

Der 4617 ist schon ziemlich aktuell, auch wenn seit heute die Version 4630 verfügbar ist.

Du nutzt aber auch, aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, das SMBIOS eines iMac14,2 für deine Skylake-System, das besser mit iMac17,1 und dem NvidiaGraphicsFixup.kext (inkl. Lilu.kext) laufen sollte...

Hast du mal während dem Clover Bootmenü die F11-Taste gedrückt, um den NVRAM zu resetten?

Dabei wird der Rechner ohne Warnung neu gestartet, aber das könnte hier ganz interessant sein.