

Erledigt

Grafikkarte wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2018, 00:20

So,

aus beiden ZIPs habe ich dir hier eine neue EFI auf Basis des Clover 4617 gebastelt.

Darin wird der Rechner über das SMBIOS als iMac17,1 identifiziert.

Bitte benenne den Original-EFI-Ordner auf deiner versteckten EFI-Partition zu "EFI-alt" um und kopiere dann den neuen EFI-Ordner in dessen Stelle, so dass im Nachgang beide Ordner auf der versteckten EFI-Partition liegen.

Danach startest du neu und dann schauen wir mal...