

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „ReinerleZufall“ vom 5. August 2018, 10:34

Hallo,

ich benötige mal Eure Hilfe. Ich komme mit meinem E6430 einfach nicht weiter.

Hier nochmal mal die Daten:

I7 3520 Prozessor

Auflösung ist 1600x900

WLAN DW1520

Bios wieder auf A11 zurück

Mit der EFI von manu0385 aus Post 220 bekomme ich HS gestartet.

Wenn ich den EFI aus Post 1 läuft das Booten bis zum nachfolgenden Bild.

Wenn ist die DSDT ersetze mit der aus Post 441 ist das selbe.

Dann habe ich mich auch noch einmal selbst am patchen der DSDT versucht aber auch der selbe Stoppunkt.

Jetzt bin ich irgendwie am verzweifeln.

Ich habe euch mal das Bild sowie mein letzte EFI angehängt.

Wäre toll wenn Ihr mir helfen könnt.