

Erledigt

Grafikkarte wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 5. August 2018, 16:47

Dann boote bitte nochmal von der FusionDrive und prüfe im Systembericht, ob unter /Library/Extensions (/L/E) oder /System/Library/Extensions (/S/L/E) zusätzlich Kexte installiert wurden, die hier in die Suppe spucken.

Das funktioniert am besten im Systembericht, im Bereich Software, indem du den Punkt "Erweiterungen" anklickst und wartest bis die Liste gefüllt wird.

Dann klickst du auf die Tabellen-Überschrift "Erhalten von" zweimal, sodass die Sortier-Reihenfolge mit "Verifizierte Entwickler" beginnt.

Zwischen "Verifizierte Entwickler" und "Apple" wird es eine Reihe von Kexten geben, die mit "Unbekannt" oder "Nicht Signiert" gekennzeichnet sind...

Bitte erstelle davon einen Screenshot und poste ihn hier, ebenfalls als [Dateianhang](#).