

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. August 2018, 18:00

Das sieht nach CPU Problem aus. Warum, keine Ahnung 🙄 da es der gleiche Prozessor ist wie meiner.

Teste trotzdem mal mit dieser ssdt.aml im Ordner "/EFI/CLOVER/ACPI/patched".