

Erledigt

Geht nicht: W(10)in to Go auf USB-Dildo für HacBook Pro V110

Beitrag von „blackcat“ vom 6. August 2018, 11:44

Irgendwie hätte ich's mir ja denken können:
Es klappt nicht.

Win2USB 4.1 (free) sagt mir am Ende nach dem ReBoot: "Klonen fehlgeschlagen".
Hab MBR für Bios genommen, und auch Legacy und "VDH" probiert.