## Ozmosis Bios für macOS High Sierra erstellen

## Beitrag von "SPIDER" vom 6. August 2018, 20:38

Moin zusammen,

leider hat es meine Samsung SSD vom einen auf den Anderen Tag zerlegt, wird nicht mehr vom Bios erkannt.

Jetzt habe mir über das Terminal (Befehl hier aus dem Forum) einen neuen USB\_Installer mit der OS X Ver. 10.13.6 erstellt.

Mit meinem Bios, welches mit 10.13.5 lief, konnte ich das System .13.6 nicht starten.

Während der Installation hat das Booten immer geklappt, nach dem ersten Neustart nach Abschluss der Inst. wurde der OS X Eintrag im Bios nicht mehr angezeigt. Habe die Platte dann an den Laptop (USB) gehängt und festgestellt, dass eine Containerpartition erstellt wurde, kannte ich bis dato nicht.

Mit dem aktuellen Bios (wurde gestern erst von Given neu hochgeladen) für mein Z77 Board, bleibt das Problem das gleiche.

Was mache ich falsch.

OZ Ordnerstucktur in der EFI Partition vorhanden.

Freue mich auf eure Unterstützung. Gruß Sven