

Erledigt

Failed to Bootstrap path

Beitrag von „ralf.“ vom 8. August 2018, 01:10

Kein Signal?

Beide Nvidia brauchen sehr viel Strom. Also muss das Netzteil den Strom auch liefern können.

Ein älteres Netzteil bringt diese Leistung vielleicht nicht, ist evtl kaputt. Auf jeden Fall brauchen die über das extra-Kabel ne Menge Saft.

Und SMBIOS imac14,2,