

Erledigt

Failed to Bootstrap path

Beitrag von „ralf.“ vom 8. August 2018, 18:11

Was auch für andere User interessant wäre, mit welchen Kexten die HD7770 läuft.

Der Monitor hat nur einen DVI-D-Single-Link-Anschluss. Vielleicht liegt daran. Da sind nicht alle Pins auf dem Stecker beschaltet.