

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „ted34“ vom 11. August 2018, 12:42

Hallo zusammen , hatte seit letzten oktober sierra 10.12.6 drauf mit ihrem EFI ordner musste nicht einstellen funktioonierte reibungslos.

Jetzt habe ich die platte formatiert und wollte high sierra 10.13.6 installieren jedoch wird beim hochfahren rebootet und komme nich in die installation rein.

habe es jetzt mit dem Standart efi installiert in dem ich eine usb maus angeschlossen habe weil der trackpad nicht ging.(Tastatur aber schon) wie kann ich weiter vorgehen ?

System dell 6330 bios a11
i5 3380m , 8gb, wlan 1520

nachtrag : post 411:

habe die efi ausporbiert und es funktioniert alles . könnte ich mit der efi auch die neue beta betreiben ?