

Erledigt

## OS X "hakt"/"stottert"/"laggt" ständig und Realtek ALC887 will nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 13. August 2018, 22:21

[Zitat von hombrus](#)

Na, wenn alles im ROM nicht zu empfehlen ist, dann brauch ich mir die Mühe ja gar nicht machen 😊

DSDT im ROM ist nicht zu empfehlen, mit dem AcpiPatcher (zB im ROM enthalten) alle Renames im ACPI durchzuführen ist hingegen definitiv zu empfehlen!

[Zitat von hombrus](#)

Fit für Mojave sein wäre natürlich frisch

Kanns sein, dass du das bereits eingebaut hast? Ich sehe in dem ROM zumindest mein KernnextPatcher-Release...

[Zitat von hombrus](#)

Damit die DSDT.dsl kompiliert musste ich jedoch den PARSEOP\_ZERO Fix anwenden und einige "Zero"s entfernen lassen.

Öhm, hast du die refs.txt Methode angewandt?

Anyway, jetzt sollte es eigentlich klappen: