

Erledigt

Interne Soundkarte Realtek wird nicht erkannt

Beitrag von „eliaspace“ vom 14. August 2018, 19:38

[Zitat von ebs](#)

Bei den Audio handelt es sich um einen ALC887 und sollte eigentlich mit dem AppleALC.kext laufen. In der config.plist bei Audio die 11, 12 oder 13 mal ausprobieren.

Die 11 hat geklappt, hätte ich auch früher drauf kommen können.
Vielen Dank!