

Erledigt

Ein neuer Hackintosh soll das Licht der Welt erblicken

Beitrag von „Crazzak“ vom 16. August 2018, 01:42

Hey, hast du im BIOS eine Einstellung wie "no memory execute protection disable" wenn ja stell sie mal auf Enabled.

Hast du "no memory execute protection" dann auf disabled.