

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. August 2018, 22:31

Hallo [@eggi36](#),

Es geht leider wirklich nur der VoodooPS2Controller 6.0.3. Diese Version.

[Treiber für Alps Electronic Trackpad](#)

Der funktioniert bei mir immer bestens und hatte keinen Konflikt mit dem ACPIKeyboard.kext.

Der Kext AppleBacklightInjector.kext gehört nach "/Library/Extensions"

Mit diesem Tool kopieren und das Bereinigen nicht vergessen.

[Kextinstaller deutsche Version](#)

HDMI-Audio habe ich nie gebraucht. Da gibt es aber Patches dafür. Vielleicht findest hier einen.

[Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra](#)

Bios Version und gepatchte dsdt.aml müssen zusammenpassen. Eventuell ist dein Bios nicht identisch mit meinem und man muß die original DSDT.aml neu Patchen. Wenn da Hilfe benötigt lade deine frisch ausgelesene original DSDT.aml hier hoch. Die kann man erstellen mit der F4 Taste im Clover Bootmenü.

[https://bitbucket.org/anonymous_writer/dell-latitude-e6330-with-intel-core-i7-3520m-and-hd4000/src/master/Additional things/Dell Exx30 patches.txt](https://bitbucket.org/anonymous_writer/dell-latitude-e6330-with-intel-core-i7-3520m-and-hd4000/src/master/Additional%20things/Dell%20Exx30%20patches.txt)

Rest kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen. Ist mir so nicht bewußt und wegen fehlen des Laptops kann ich das auch nicht Testen.