

Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „al6042“ vom 18. August 2018, 23:14

Das kann an der eingesetzten Layout-ID oder dem Front-Panel selbst liegen.

EDIT:

Das kann natürlich auch mit dem Windows-Treiber zu tun haben, wenn der das Aggregat nicht sauber "freilässt".