

# Mod BIOS via Programmer flashen


Beitrag von „krutojmax“ vom 20. August 2018, 10:50

So,

x250 erfolgreich geflasht.

Das Piepen ist jedes Mal nach Herunterfahren da, aber ist erstmal egal.

Neue Wifi-Karte verbaut, Treiber installiert und voila, läuft. 😊



Als nächstes wird macOSx draufgemacht. 😊

Danke euch für die Anleitung!