

Erledigt

Intel Grafik UHD630 will nicht richtig als connectorless

Beitrag von „Iron-phil“ vom 20. August 2018, 18:45

Ich hatte auch Probleme mit Quicksync.

wie sieht dein Bios aus?

Bei mir war das Problem, dass die interne Grafikkarte auf "Auto" gestellt war.

Nachdem ich es mal mit "Ein" probiert habe, hat es dann funktioniert.