


Erledigt MSI GE73VR 7RF hackintosh

Beitrag von „al6042“ vom 22. August 2018, 06:43



Das bedeutet eigentlich nichts weiter, als dass die Bildausgabe über die Intel geht, während die zweite Karte für die Aufwendigen Sachen im Hintergrund genutzt wird.

Wenn ich nun einen externen Monitor per HDMI (über einen Thunderbolt-Port-Replikator anschliesse, ändert sich das wie folgt:

