

Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „kuckkuck“ vom 25. August 2018, 16:10

Sooo, mal wieder eine soweit erfolgreiche TeamViewer Session, die Installation läuft 👍

Wir haben [@razor](#) einen frischen und gut ausgestatteten USBInstallStick erstellt und nach einiger Zeit ein paar Tests gemacht.

Das Resultat war relativ eindeutig:



Und da die Optane zu diesem Zeitpunkt die einzige verbaute NVME war, war die einzig sinnvolle Schlussfolgerung --> weg damit.

Irgendwie hat [@razor](#) es auch geschafft das ganze rauszupfriemeln ohne den CPU Kühler auszubauen und siehe da... der Stick bootet!

Festplatte formatiert, die Installation läuft derzeit und ich genehmige mir eine kurze Pause. Bin mal gespannt wie es weiter geht 😊