

Erledigt

Versuch El Capitan zu installieren Verursacht Kernel Panic

Beitrag von „kuckkuck“ vom 28. August 2018, 01:54

Mir fällt leider echt gerade nichts ein... Ohne IOReg Dump des Problemsystems kann ich leider auch keine Fehler direkt sehen. (Du könntest evtl einen Dump per VNC oder PS/2 Maus erhalten)

Vielleicht bist du wirklich am besten damit aufgehoben die USB EHCI Treiber von Yosemite auf El Capitan zu übertragen 😬