

Erledigt

Versuch El Capitan zu installieren Verursacht Kernel Panic

Beitrag von „Nina1986“ vom 29. August 2018, 06:50

Hallo [@kuckkuck](#) , ja ich habe schonmal ne ioreg geschickt. Und ja ich glaub da war der genericusbxhci kext aktiv. Wie ich nämlich schon mitbekommen habe, ist das Problem mit dem Reboot und Shutdown darauf zurückzuführen das er den Treiber nicht unloaded.Drumm habe ich den auch nicht drinn. Ich werde heute Abend einmal meine Recoveryplatte mit funktionierendem Yosemite einbauen und dir nen ioreg schicken.