

**Erledigt**

## **DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 29. August 2018, 15:51**

8086:a170 müsste ALC662 sein. Dann sollte einer der layout ID's im Bild gehen.

Realtek	ALC662	0x100101, 0x100300 layout 5, 7, 11, 12, 13	13 (10.9)
---------	--------	---	-----------