

Erledigt

Intel-NUC-Barebone-BOXNUC7I5BNH schlechte Tonqualität und kein Bluetooth

Beitrag von „al6042“ vom 29. August 2018, 18:57

Mich würde es nicht stören, wenn die Werbung leiser ist als die Musik... 😊

Achte doch bitte mal im Programm "Audio-Midi-Setup", ob dort das Ausgabe-Format richtig eingestellt ist.

Für Stereo Ausgänge sollte das "2 ch 24-bit integer 44,1 kHz" sein.