

**Erledigt**

## Maximus X Hero und i7-8700k

Beitrag von „al6042“ vom 30. August 2018, 20:42

Das Gerät 8086:15B8 ist die I219V und ist in beiden IntelMausiEthernet.kext enthalten:



Kann es sein, dass die Schnittstelle beim Neustarten vom Rechner durch Windows nicht freigegeben wird?

Versuche mal bitte den "Fast Startup" unter Windows zu deaktivieren, um das auszuschliessen -  
> <https://www.windowscentral.com...e-windows-10-fast-startup>