

Erledigt

Versuch El Capitan zu installieren Verursacht Kernel Panic

Beitrag von „kuckkuck“ vom 30. August 2018, 22:49

Dass die letzte DSDT nicht funktioniert hat, zeigt ebenfalls, dass das ganze mit boardmitteln wohl ohne weiteres leider nicht geht. Schön, dass der USB-Fix hilft...

Für den Strom, kannst du mal folgende SSDT.aml nach ACPI/Patches legen und einen Neustart machen: [https://www.hackintosh-forum.d...chment/68169-SSDT-EC-aml/](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/38600-versuch-el-capitan-zu-installieren-verursacht-kernel-panic/?postID=438951#post438951) Vielleicht hilfts 😊