

Erledigt

HD7770 keine Grafikbeschleunigung

Beitrag von „wern“ vom 31. August 2018, 18:24

Also wenn die Karte schon beim Installer nicht geht liegt es nicht am power gating, da wird die RadeonX4000.kext nicht geladen.

Was muss du alles ändern damit die Karte in Sierra läuft?