

Erledigt

Clover erkennt keinen Bootstick

Beitrag von „homead“ vom 2. September 2018, 00:08

Es lag nun wirklich an der Version ich habe nun 10.13.6 gedownloadet und siehe da nun wird der Stick erkannt. Jetzt steht der Stick nur bei PTID Sensor started und danach kommt der Kreis mit dem schwarzen Balken hat hier jemand noch eine Idee. Nun habe ich es aber geschafft mit deiner neuen Config weiterzukommen aber es lädt nun die ganze Weiße Schrift durch und dann kommt nur noch ein grauer Screen aber ich sehe nichts mehr die Installation kommt nicht der Apfel oder ladebalken erscheint nicht.