

Erledigt

Seh irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht...

Beitrag von „Burns“ vom 3. September 2018, 18:31

Servus alle zusammen!

die Bäume werden kleiner aber nicht minder hart... Bin ja jetzt ein Stück weiter....OSX ist installiert, Ethernet tut, Clover ist auch in einer lauffähigen Variante auf der Bootplatte - jetzt gehts an den Rest...

Angefangen mit der Grafikkarte... Hab mir also die aktuellsten Nvidia Web-Treiber besorgt, diese lassen sich auch klaglos installieren, danach noch in Clover das Flag für die " Nvidia Web Treiber" gesetzt, (achja, im Clover Konfigurator nvidia drv auf 1 gesetzt) und es passiert - nix.

Naja, Nix ist vielleicht a bisserl viel gesagt... er bootet durch und fängt auch an den 2. Monitor zu initialisieren (...er geht aus dem Sleep...) und dann bootet er wieder neu - Bootschleife. HMPF!!! 

...dürfte ich vielleicht nochmal um euren Support betteln??

Oder soll ich mich schon mal seelisch und moralisch auf eine Trennung von meiner GTX1080 vorbereiten? 

Viele Grüße
Charlie