

Erledigt

Z97X-UD5H nur 1 USB3 Port geht

Beitrag von „rubenszy“ vom 4. September 2018, 17:06

XHCI Mode auf aktiviert.

Ich kann auch per manuell USB 2.0 über EHCI oder XHCI laufen lassen, was über XHCI auch die Ports sterben lässt, ist aber erst ab Sierra so, vorher ging das alles super.
Ohne die beiden kexte geht bei meinem Z87 Board nichts.